



France Ciment



Poussière dans les yeux


LORS D'UN TIR ATUMAT

Accident

Des gaz chauds chargés en poussières s'échappent par la porte ouverte lors du nettoyage des concrétions avec une pompe Atumat.



Le préposé à la commande Atumat a voulu aider l'opérateur à évacuer les lieux **et a reçu de la poussière dans les yeux.**



L'ACCIDENT

Contexte

L'amont four est encrassé. Un nettoyage des concrétions est nécessaire. L'intervention est réalisée avec une pompe Atumat, par la porte frontale de la grille Lepol.

Déroulé

La procédure d'intervention en place est respectée. L'opérateur maniant la lance Atumat est équipé de toutes les protections anti-feu : pantalon, veste longue, gants, cagoule à visière. Il est assisté d'un préposé à la commande de la pompe. Celle-ci est déportée, mais sur le même plancher. Durant l'intervention de nettoyage, le four se déclenche à la suite d'un incident mécanique sur la grille. Le four et la grille passent en pression. Des gaz chauds chargés en poussières s'échappent par la porte ouverte pour l'intervention.

Conséquences

- **Le préposé au tir Atumat a voulu aider l'opérateur à évacuer les lieux, et a reçu de la poussière dans les yeux.**

POURQUOI CET ACCIDENT ?

Le préposé à la commande de l'Atumat portait des lunettes de sécurité standard.



Il a voulu porter assistance à son collègue alors qu'il ne portait pas d'EPI adaptés à la zone fortement empoussiérée.

COMMENT ÉVITER CES ACCIDENTS ?



La zone chaude doit être balisée, avec accès limité, dès lors qu'une porte ou trappe doit être ouverte, par exemple pour une visite ou une intervention de nettoyage.



Toute personne susceptible d'intervenir sur la zone de manipulation de l'Atumat doit être **équipée d'EPI spécifiques à la zone chaude**.



Prévoir dans le mode opératoire du chantier de tir Atumat **des conditions d'évacuation et de secours**.



En tout état de cause, toute personne présente dans la zone chaude balisée, par exemple sur le plancher de la zone d'intervention Atumat, **doit porter des lunettes étanches**.